

ОТЗЫВ

по технической демонстрации возможностей
ультразвукового дефектоскопа «NL-камера» от 01 августа 2019г.

Участвовали:

ООО «ГК РЕСУРС»:

Самборский В.А. – Руководитель проекта

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»:

Паздеев Александр Владимирович – Начальник участка №1 оперативно-диспетчерской службы

Бумажкин Олег Геннадьевич – Начальник участка №2 по эксплуатации высоковольтного электрооборудования

Бадртдинов Тимур Ильдусович – Ведущий инженер инженерно-технической группы

Михайлов Алексей Владимирович – Заместитель начальника цеха

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Презентация ультразвукового дефектоскопа «NL-камера»
2. Техническая демонстрация возможностей «NL-камера» на предприятии
3. Сферы применения «NL-камера»


Ультразвуковым дефектоскопом NL камера проведено обследование электрооборудования подстанции ГПП-2 филиала ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим":

- силовые трансформаторы Т-1, Т-2 типа ТДТН-80000/110/35/6;
- оборудование ОРУ-110кВ;
- оборудование ЗРУ-35кВ;
- оборудование КРУ-6кВ.

Выявили дефект в кабельном отсеке яч.№50 "ОФ2-281" КРУ-6кВ ГПП-2.

При выводе в ремонт фидера и осмотре – обнаружили следы разрушения и поверхностного "обугливания" изоляции жил разноимённых фаз КЛ-6кВ.

Благодарим за обнаружение и предотвращение аварийной ситуации!!!



Подписи сторон:

От ООО «ГК РЕСУРС»:

Руководитель проекта

Самборский В.А.

От филиала ПАО АНК «Башнефть» "Башнефть-Уфанефтехим»:

Ведущий инженер инженерно-технической группы

Бадртдинов Т.И.